

## Рекомендуемые параметры воздуха

Вид изделия, технологический процесс	Температура, °С		Относительная влажности воздуха, %	
	от	до	от	до
<b>Хлопок</b>				
Приготовление	20	25	50	60
Прочёс	20	25	55	65
прядение	20	25	40	65
ткачество	22	25	70	85
отделка	20	25	-	65
<b>Шерсть</b>				
чесание	20	25	65	80
предпрядение	20	25	60	65
ткачество	22	25	55	65
<b>Льняное полотно, холст</b>				
приготовление	20	25	50	60
прядение	20	25	60	70
ткачество	20	25	70	75
<b>Шелк</b>				
прядение	22	25	65	70
ткачество	22	25	60	70
<b>Искусственный шелк</b>				
прядение	20	22	80	90
Кручение нити	20	22	80	90
<b>Синтетические волокна</b>				
вискоза	25	27	60	65
Перлон, нейлон	25	27	65	70
Лентоткачество	22	25	70	75
Эластичные ткани	22	25	60	70
Трикотаж	20	25	50	60
Чулки, носки	20	25	65	70
Вязаные изделия	20	25	60	65
Перевязочные материалы	22	25	60	75
Ковроткачество	20	26	65	70