

Показатели температуры и влажности воздуха

Наименование хранящейся продукции	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %
Электротехнические материалы: кабели, провода, радио- и электроаппаратура, приборы автоматики, электроизмерительные и осветительные приборы и пр.	От +8 до +14	50
Пластмассы	+20	30-60
Оборудование и станки для обработки металла, дерева; лабораторное оборудование и пр.	От +8 до +14	Не более 60
Инструменты: калибры, лекала, линейки, циркули, метчики, сверла, фрезы и т.д.	От +5 до +20	Не более 60
Резина и резиновые изделия	От 0 до +10	Не более 60
Кожа	От +5 до +19	50-60
Текстильные материалы	От +10 до +16	Не более 60
Бумага, картон	От +15 до +17	50-55
Цветные металлы: свинец, медь, цинк; олово	От +12 до +16 От +15 до +20	30-50 30-50
Черные металлы	От +8 до +12	30-50
Масла	От +8 до +12	Не более 60
Табак	От +18 до +24	75-80